

## POURQUOI vous envoie-t-on cette brochure ?

Ce document constitue le support d'information associé au PPI (Plan Particulier d'Intervention).

Vous résidez ou travaillez à proximité d'un site concerné par le risque industriel majeur sur les communes de Gennevilliers et d'Argenteuil : l'établissement Total Marketing France.

### ➔ CETTE BROCHURE VOUS PERMETTRA DE VOUS INFORMER SUR :

- les risques industriels liés à l'activité de cette entreprise ;
- les « bons réflexes » à adopter en cas d'accident majeur.

## QU'EST-CE QU'UN accident industriel majeur ?

Certains établissements peuvent être à l'origine d'accidents dits « majeurs », pouvant entraîner des conséquences pour la santé humaine et/ou l'environnement à l'extérieur du site.

Pour le site concerné, l'accident le plus important peut prendre la forme d'un incendie ou d'une explosion. Les distances maximales d'effets de ces accidents maximalistes et extrêmement peu probables figurent sur la cartographie de cette brochure.

## QUE FAIT-ON pour éviter un accident industriel ?

En France, en application de la réglementation, la politique de maîtrise des risques industriels majeurs s'articule autour de 4 axes d'action :

- la planification de l'organisation des moyens de secours en cas d'accident ;
- la maîtrise de l'urbanisation autour des sites à risque ;
- l'information des populations concernées.
- la prévention et la maîtrise des risques « à la source » ;

## QUELLES SONT LES ACTIVITÉS des sites industriels ?

ÉTABLISSEMENT	ACTIVITÉ	PRODUITS STOCKÉS
TOTAL MARKETING FRANCE	L'établissement réceptionne par pipeline des carburants qui sont stockés pour être redistribués par camions-citernes aux utilisateurs.	Carburant.

L'activité du dépôt consiste en un simple transfert de produit.

## QUELS SONT LES RISQUES associés à ces activités ?

### ➔ LES RISQUES LIÉS AUX PRODUITS MIS EN ŒUVRE

LES RISQUES ET PRODUITS	LES EFFETS	LES CONSÉQUENCES
 <b>RISQUE INCENDIE</b> Hydrocarbures (essences, gazole).	La libération accidentelle et l'inflammation de vapeurs d'hydrocarbures peuvent provoquer un incendie dégageant de la chaleur et des fumées.	- La chaleur rayonnée peut provoquer des brûlures. - Pour les hydrocarbures, les fumées peuvent être asphyxiantes voire toxiques (à proximité directe du foyer).

### ➔ LES SCÉNARIOS MAJORANTS

LES RISQUES ET PRODUITS	LES EFFETS	LES CONSÉQUENCES
 <b>RISQUE EXPLOSION</b> Vapeurs d'hydrocarbures (essences, gazole).	La libération accidentelle et l'inflammation retardée de vapeurs d'hydrocarbures peuvent provoquer une explosion générant principalement des effets de surpression.	- L'explosion crée une surpression pouvant entraîner des lésions internes (poumons, tympans) dans l'environnement proche. - Des risques secondaires peuvent être liés aux effets sur les structures tels que les bris de vitres.

## COMMENT LES RISQUES INDUSTRIELS sont-ils maîtrisés ?

### ➔ PRÉVENIR

Le dépôt Total Marketing France de Gennevilliers a réalisé puis soumis à l'Administration une étude de danger. Celle-ci est réactualisée au minimum tous les cinq ans et permet de :

- mettre en évidence les risques et estimer leurs conséquences,
- adapter les moyens de prévention et d'intervention à ces risques.

Le site appuie sa prévention sur le choix d'équipements performants et sur un **Système de Gestion de la Sécurité (SGS)** concernant l'organisation de l'entreprise, la gestion des hommes (en particulier leur formation au poste de travail, leur formation « sécurité ») et la gestion de la sous-traitance. Enfin, l'établissement fait l'objet de contrôles rigoureux par les services de l'état et des exercices incendie sont conduits périodiquement avec la BSPP (Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris).

### ➔ MAÎTRISER

À l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, un PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) définit les règles d'urbanisme afin de fixer des prescriptions de construction ou d'utilisation ou d'interdire les constructions nouvelles ou extensions.

### ➔ PLANIFIER

Dans toute activité humaine, le risque zéro n'existe pas. C'est pourquoi l'établissement a établi un **POI (Plan d'Opération Interne)**, qui détermine l'organisation des secours en cas d'accident limité à l'intérieur du site. Si les conséquences de l'accident sortent du site, le Préfet déclenche le **PPI (Plan Particulier d'Intervention)** afin de déployer les moyens de secours publics (pompiers, SAMU, police, les associations de sécurité civile, etc.). Des exercices PPI réguliers sont organisés par la Préfecture des Hauts-de-Seine.

### ➔ INFORMER

Conformément aux réglementations françaises et européennes, toute personne susceptible d'être exposée à des risques industriels majeurs doit être informée de la nature des risques en présence, des moyens mis en œuvre pour éviter les accidents et des consignes générales de bonne conduite à suivre en cas d'accident.


## COMMENT SEREZ-VOUS AVERTI D'UN RISQUE d'accident majeur ?

Le site Total Marketing France possède une sirène qui alerte les personnes présentes dans la zone d'exposition aux risques (zones reprises sur la cartographie).

En cas de déclenchement de cette sirène, **il est impératif d'évacuer la zone.**

➔ Pour reconnaître le signal d'alerte

Un essai des sirènes est réalisé le **premier mercredi de chaque mois à 12h00**



### ➔ POUR EN SAVOIR PLUS

Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires en vous adressant :

À la **Préfecture des Hauts-de-Seine**  
Service Interministériel de Défense et de Sécurité Civile.  
167-177 avenue Joliot Curie  
92013 Nanterre Cedex  
☎ **01.40.97.20.00**  
☎ **01.40.97.22.30**

Auprès de la **DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'énergie)**  
☎ **01.56.38.02.60**

Auprès de **l'industriel concerné**  
☎ **09.70.80.86.51**

Auprès de la Mairie de **Gennevilliers**  
☎ **01.40.85.65.25**  
@ **pcs@ville-gennevilliers.fr**

Auprès de la Mairie d'**Argenteuil**  
☎ **01.34.23.49.59**

**Le PPI est consultable à la Préfecture des Hauts-de-Seine**

## QUE FAIRE en cas d'accident industriel majeur ?

### ➔ L'ALERTE...

L'alerte est donnée par un signal qui comporte 3 cycles de 1mn 41s coupés par des espaces de 5s.



### FAIRE

Mettez-vous à l'abri au point de rassemblement le plus proche :

1. Au parking du restaurant « Le débarcadère », angle route principale du port, route du Môle 2 et 3.
2. À l'angle de la route de la Seine et de la route principale du Port.
3. À l'extrémité ouest de la presqu'île.


Attendez l'arrivée des autorités, les consignes de sécurité vous y seront données.

### NE PAS FAIRE

Ne vous rendez pas sur les lieux de l'accident ou à proximité, même si vos proches y travaillent. Vous mettriez votre vie en danger et gêneriez les secours.

Évitez toute flamme ou étincelle, ne fumez pas, vous pourriez provoquer une explosion.

Ne téléphonez pas (ni téléphone fixe, ni téléphone mobile). Vous risqueriez d'encombrer les réseaux téléphoniques indispensables aux services de secours.



**TOTAL MARKETING FRANCE**  
23/25 route de la Seine - Port de Paris  
92637 Gennevilliers Cedex

- ZONE D'APPLICATION PPI  
Périmètre d'intervention en cas d'accident majeur.
- DÉPÔT TOTAL MARKETING FRANCE
- 📍 POINTS DE RASSEMBLEMENTS

### ➔ LA FIN DE L'ALERTE...

La fin de l'alerte sera donnée par un signal continu de 30 secondes. Ne retournez pas sur votre lieu de travail ou votre habitation sans y avoir été autorisé par les autorités.



Version Juin 2017 – Crédit photos : photothèque Total – Carte : © Google Map 2017 – Conception – Réalisation : Ressort Graphique.



## DOCUMENT D'INFORMATION SUR LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS

### Les gestes de précaution et de prévention Plan Particulier d'Intervention (PPI)



**DÉPÔT PÉTROLIER - TOTAL MARKETING FRANCE**  
23/25 route de la Seine – Port de Paris | 92637 Gennevilliers Cedex

À lire attentivement et à conserver

À lire attentivement et à conserver