

Identification

Identifiant	92SIS05440
Nom usuel	RELAIS DE BAGNEUX
Adresse	36 avenue Henri Barbusse
Lieu-dit	
Département	HAUTS-DE-SEINE - 92
Commune principale	BAGNEUX - 92007
Caractéristiques du SIS	Une station-service a été exploitée sur ce site jusqu'au 15/07/2014. Un diagnostic de la qualité des sols a été réalisé le 09/12/2014. Une pollution en hydrocarbures totaux a été mise en évidence au niveau d'une ancienne cuve entre 0 et 1 m de profondeur. Il a été recommandé à l'exploitant d'excaver les terres à cet endroit. La qualité des sols du site a été jugée compatible avec un usage de type industriel.
Etat technique	Site traité avec restrictions d'usages, travaux réalisés, restrictions d'usage ou servitudes imposées ou en cours
Observations	En cas de changement d'usage, il appartiendra au nouveau propriétaire du terrain de rendre compatible le site avec l'usage prévu.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	IDF9206951	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=IDF9206951

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection Site avec pollution avérée des sols

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	649891.0 , 6856025.0 (Lambert 93)
Superficie totale	855 m ²
Perimètre total	183 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
BAGNEUX	0P	59	29/06/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 92SIS05440



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 92SIS05440